Dossier 604833

Description du site occupé	
Localisation	Lot 575, île Sainte-Thérèse
Coordonnées :	MTM 8, 306954 m Est, 5058524 m Nord Géographique : Longitude : -73,4724 Latitude : 45,6666
Type de travaux à effectuer	Démantèlement de trois bâtiments, ramassage, nettoyage
Type de débris	Matériaux divers
Dimensions approximatives	7 mètres par 8 mètres, 4 par 4 mètres, 2 par 4 mètres
	Le contenu des bâtiments n'a pas pu être évalué. L'un des bâtiments est situé à proximité de la rive. Les deux bâtiments sont entourés de végétation. L'occupation est localisée dans une aire de concentration d'oiseaux aquatiques. Par conséquent, les travaux ne peuvent pas être effectués entre le 1er octobre au 15 novembre sur ce site.
Particularité	Les travaux de démantèlement sont susceptibles de perturber les sols archéologiques en place. Conséquemment, une surveillance archéologique des travaux devra être assurée sur ce site. La surveillance, réalisée par un archéologue professionnel, permettra d'atténuer les impacts des travaux sur le patrimoine archéologique. L'archéologue devra détenir un permis de surveillance des travaux du ministère de la Culture et des Communications.

Photos

Photo no : 1

Description: Bâtiment 1



Photo no : 2

Description : Bâtiment 1, vu de côté



Photo no: 3

Description : Bâtiment 1, débris



Photo no: 4

Description : Débris et proximité de la rive



Photo no : 4

Description : Bâtiment et végétation à proximité de la rive



Photo no : 5

Description: Bâtiment 2



Photo no: 5

Description: Bâtiment 3



Photo no: 6

Description : Bâtiment 3 (2)



Photo no : 7

Description : Intérieur du bâtiment 3



Photo no: 7

Description : Débris sur le site

